

# Sensori meccanici

Caratterizzazione dei sensori meccanici:

- tipi di dispositivi, circuito di lettura (read-out) e modello del sensore (sensibilità)

1. Sensori piezoelettrici:


1.1 sensore di accelerazione PI-FET (Chen et al., 1980)

2. Sensori piezoresistivi:

2.1 sensore di pressione ad alta precisione per applicazioni mediche (Samaun et al., 1973)

2.2 sensore MAP (MOTOROLA)

# Sensori piezoelettrici



$$\Delta Q = DA = d\sigma A = dF$$

$$\Delta V = \frac{dF}{\varepsilon A/H} = \frac{dH\sigma}{\varepsilon}$$

$$D_i = \varepsilon_{ik} E_k + d_{i,kl} \sigma_{kl}$$

# Sensori piezoelettrici

$$D_i = \epsilon_{ik} E_k + d_{i,kl} \sigma_{kl}$$

$$\boldsymbol{\epsilon} = \begin{bmatrix} \epsilon_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{33} \end{bmatrix}$$

	$\epsilon_{11} = \epsilon_{22}$	$\epsilon_{33}$
$\text{SiO}_2$	$4.5 \epsilon_0$	$4.6 \epsilon_0$
$\text{BaTiO}_3$	$1268 \epsilon_0$	$1419 \epsilon_0$
$\text{ZnO}$	$10.8-11 \epsilon_0$	$10.8-11 \epsilon_0$

# Sensori piezoelettrici

$$D_i = \epsilon_{ik} E_k + d_{i,kl} \sigma_{kl}$$

$$\sigma_{kl} \xrightarrow{\text{ }} \sigma_m, \quad m=1, \dots, 6 \quad \xrightarrow{\text{ }} d_{i,kl} \quad \xrightarrow{\text{ }} d_{im}$$

$$\boldsymbol{d} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{bmatrix}$$

# Sensori piezoelettrici

$$\boldsymbol{d} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{11} & 0 & d_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -d_{14} & -2d_{11} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**SiO<sub>2</sub>**  
 $d_{11} = -2.31 \text{ pC/N}$   
 $d_{14} = -0.727 \text{ pC/N}$

$$\boldsymbol{d} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & d_{15} & 0 & 0 \\ d_{31} & d_{31} & d_{33} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**BaTiO<sub>3</sub>**  
 $d_{31} = -79 \text{ pC/N}$   
 $d_{33} = 191 \text{ pC/N}$   
 $d_{15} = 270 \text{ pC/N}$

**ZnO**  
 $d_{31} = -5.1 \text{ pC/N}$   
 $d_{33} = 12.3 \text{ pC/N}$   
 $d_{15} = -8.3 \text{ pC/N}$


# Sensori piezoelettrici

## Coefficiente piezoelettrico longitudinale

Es. ZnO con assi caratteristici corrispondenti

agli assi indicati in figura:

$$D_3 = d_{33} F/(WL)$$




## Coefficiente piezoelettrico trasversale

Es. ZnO con assi caratteristici


corrispondenti agli assi indicati

in figura:

$$D_3 = d_{31} F/(HW)$$




# Sensori piezoelettrici





# Sensore di accelerazione piezoelettrico PI-FET

(P. Chen et al., "Integrated silicon microbeam PI-FET accelerometer", IEEE Tr. ED 29, 1982)



# Analisi del circuito di lettura:



## 1. Amplificatore a uno stadio (pFET a svuotamento)




guadagno di tensione dell'amplificatore:  $A_v = -R g_{mp}$

# Analisi del circuito di lettura:

## 2. Circuito di compensazione delle variazioni dovute alla temperatura



Piezoelectric thin film capacitors:  
1 - Strained capacitor on beam  
2 - Unstrained compensation capacitor



# Sensori meccanici

Caratterizzazione dei sensori meccanici:

- tipi di dispositivi, circuito di lettura (read-out) e modello del sensore (sensibilità)

1. Sensori piezoelettrici:


1.1 sensore di accelerazione PI-FET (Chen et al., 1980)

2. Sensori piezoresistivi:

2.1 sensore di pressione ad alta precisione per applicazioni mediche (Samaun et al., 1973)

2.2 sensore MAP (MOTOROLA)

# Membrane MEMS in silicio



# Deformazione e sforzo sulla membrana

(S.K.Clark & K.D. Wise, IEEE Tr. ED 26, 1979)





Fig. 4. Dimensionless displacement of a square silicon diaphragm having built-in edges as a function of position on the diaphragm.

# Deformazione e sforzo sulla membrana

(S.K.Clark & K.D. Wise, IEEE Tr. ED 26, 1979)






Fig. 5. Dimensionless stress distributions on a silicon diaphragm having built-in edges.

# Sensori piezoresistivi



$$\Delta \rho / \rho_0 = \pi \sigma$$

$\rho$ - resistività del silicio

$\sigma$ - sforzo

$$E = \rho_e [1 + \Pi \sigma] J$$

Electric field      Resistivity tensor      Stress      Current density

# Sensori piezoresistivi

$$\mathbf{E} = \rho_e [1 + \boxed{\Pi} \sigma] \mathbf{J}$$

↓

$$\begin{pmatrix} (\Delta\rho/\rho)_{11} \\ (\Delta\rho/\rho)_{22} \\ (\Delta\rho/\rho)_{33} \\ (\Delta\rho/\rho)_{23} \\ (\Delta\rho/\rho)_{13} \\ (\Delta\rho/\rho)_{12} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} & \pi_{12} & 0 & 0 & 0 \\ \pi_{12} & \pi_{11} & \pi_{12} & 0 & 0 & 0 \\ \pi_{12} & \pi_{12} & \pi_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \pi_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \pi_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \pi_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix}$$

# Sensori piezoresistivi

$$\mathbf{E} = \rho_e [1 + \Pi \sigma] \mathbf{J}$$


$$\frac{E_1}{\rho_e} = [1 + \pi_{11}\sigma_{11} + \pi_{12}(\sigma_{22} + \sigma_{33})] J_1 + \pi_{44}(\sigma_{12}J_2 + \sigma_{13}J_3)$$

$$\frac{E_2}{\rho_e} = [1 + \pi_{11}\sigma_{22} + \pi_{12}(\sigma_{11} + \sigma_{33})] J_2 + \pi_{44}(\sigma_{12}J_1 + \sigma_{23}J_3)$$

$$\frac{E_3}{\rho_e} = [1 + \pi_{11}\sigma_{33} + \pi_{12}(\sigma_{11} + \sigma_{22})] J_3 + \pi_{44}(\sigma_{13}J_1 + \sigma_{23}J_2)$$

$$\frac{E_1}{\rho_e} = [1 + \pi_{11}\sigma_{11} + \pi_{12}(\sigma_{22} + \sigma_{33})] J_1 + \pi_{44}(\sigma_{12}J_2 + \sigma_{13}J_3)$$

Type	Resistivity	$\pi_{11}$	$\pi_{12}$	$\pi_{44}$
Units	$\Omega \text{-cm}$	$10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$	$10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$	$10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$
<b>n-type</b>	11.7	-102.2	53.4	-13.6
<b>p-type</b>	7.8	6.6	-1.1	138.1



# Sforzo longitudinale e sforzo trasversale

(S.K.Clark & K.D. Wise, IEEE Tr. ED 26, 1979)





Fig. 5. Dimensionless stress distributions on a silicon diaphragm having built-in edges.

$$\frac{\Delta R}{R} = \pi_l \sigma_l + \pi_t \sigma_t \quad l: \text{longitudinal, } t: \text{transverse}$$

Longitudinal  
direction

[100]

$\pi_l$

[110]

$\frac{1}{2} (\pi_{11} + \pi_{12} + \pi_{44})$

Transverse  
direction

[010]

$\pi_t$


$[\bar{1}10]$

$\frac{1}{2} (\pi_{11} + \pi_{12} - \pi_{44})$




Rappresentazione grafica  
dei coefficienti piezoresistivi longitudinale e trasversale  
(Y. Kanda, IEEE Tr. ED 29, 1982)

## Longitudinal & Transverse piezoresistance coefficients




n-type Si



p-type Si


# Concept of a piezoresistive sensing scheme




*If piezo-resistor is along [110]:*

n-type:  $\pi_l: -31.2 \cdot 10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$ ,  $\pi_t: -17.6 \cdot 10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$

p-type:  $\pi_l: 71.8 \cdot 10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$ ,  $\pi_t: -66.3 \cdot 10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$




Longitudinal



Transverse


# Sensore di pressione piezoresistivo

(S. Samaun et al., "An IC Piezoresistive Pressure Sensor for Biomedical Instrumentation", ISSCC 1971)



realizzazione delle resistenze:


layout delle resistenze →



**Diaphragm**



**CROSS-SECTION**



**TOP VIEW**


$$R_1 = R_3 = (1 + \alpha_1) R_o$$

$$R_2 = R_4 = (1 - \alpha_2) R_o$$

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \pi_l \sigma_l + \pi_t \sigma_t$$

$$\frac{\Delta R_2}{R_2} = \pi_t \sigma_l + \pi_l \sigma_t$$



**WHEATSTONE BRIDGE**



→ effetti legati alla temperatura

Piezoresistance coefficients as a function of impurity concentration and temperature for n-Si and p-Si

(Y. Kanda, IEEE Tr. ED 29, 1982)





## 1. Caratteristiche del sensore

1-<1> Caratteristiche dell'uscita  
ADP1141


Corrente di esercizio: 1.5 mA;  
temperatura: 25°C

1-<2> Rapporto tensione di offset  
temperatura ADP1141

Corrente di esercizio: 1.5 mA;  
valore nominale  $\pm 5\%$ FS




1-<3> Rapporto sensibilità / temperatura (%FS) ADP1141  
Corrente di esercizio: 1.5 mA;  
Valore nominale  $\pm 2.5\%$ FS




## ESEMPIO DI COLLEGAMENTO

La funzione di un sensore di pressione è di trasformare la pressione in un segnale elettrico. La figura rappresenta un tipico esempio di circuito di applicazione dei sensori di pressione.



# The Motorola X-ducer™ piezoresistor



TOP VIEW



DIAPHRAGM


p+  
 p

piezoresistor



## Manifold-Absolute-Pressure (MAP) Sensor by MOTOROLA

misura la pressione assoluta del flusso di aria nel collettore per calcolare la portata di aria ed il rapporto aria-benzina nel motore. La centralina elettronica calcola il tempo di iniezione adeguandolo dinamicamente.



S. Senturia, page 461, Microsystem design

$p$




**Sensore di pressione assoluta**

$p$



**Sensore di pressione relativa  
all'ambiente**

$p_2$



**Sensore di pressione  
differenziale ( $p_2-p_1$ )**